



Memórias

# *Villa* de Vale de Flores

## Fotografia aérea 1944

( Instituto Geográfico Cadastral)


- Casa
- Estrutura da Quinta

Tanque / espelho de água  
Acesso pedonal ao centro  
de Santa Iria





Casa refletida no tanque; fotografia Rogério Pedro finais anos 80





Planta de cadastro anos 50




A alteração dos limites de classificação só se tornou efectiva em 2002 (dec-5/2002)

Evolução dos limites da Quinta , da Classificação e ZEP

# Arquitetura da água

(proposta ADPAC)





Estrutura de nora e poço localizados no socalco desclassificado ( fotografia Cristina Mendes 2008/ Arquivo ADPAC)



Socalco desclassificado /Pormenor do muro de sustentação ( foto 2013 Cristina Mendes \_ Arquivo ADPAC )



Casa da Quinta vista a partir do socalco desclassificado

( foto 2013 Cristina Mendes \_ Arquivo ADPAC )

Aquedutos e poços e estrutura da propriedade a poente



Aquedutos ,poços , tanque e caminho de ligação do centro de Santa Iria à casa



Fotografia José dos Remédios , finais dos anos 80 / Arquivo ADPAC



Registo da destruição dos tanques

Fotografia Nelson Ramos (1998 ?)

Socalcos a sul da casa anos 90` ( anterior IC2) Fotografia José dos Remédios / Arquivo ADPAC jo

# A Mina



Acesso à mina (?) depois das alterações introduzidas pelo IC2



## Notas sobre a mina da Quinta de Vale de Flores

Entrevista ao Sr. Alfredo ( Novembro de 2008 )

A água da Mina abastecia os dois tanques destruídos <sup>(1)</sup>. Apesar da sua entrada ser em Vale de Flores, a nascente situava-se na “Quinta da Antónia” (quinta situada na encostado do outro lado da estrada 115); o acesso à mina/nascente era por túnel subterrâneo. Esta apesar de se situar fora do perímetro de Vale de Flores fazia parte desta propriedade. Manteve-se, a seu pedido, quando da destruição dos tanques e da entrada da mina, uma saída da água para a propriedade de Vale de Flores. (Ver fotografia DGEMN e Nelson Ramos. Aparentemente, onde o Nelson assinala a Mina seria a entrada para o túnel subterrâneo que conduziria à nascente).

Notas; O Sr. Alfredo foi o último rendeiro da Quinta de Vale de Flores., Entrevista efectuada em 13 de Novembro de 2008 por Cristina Mendes/ADPAC (documento Arquivo ADPAC):

## Auto de vistoria efectuado em 1798


Descrição do prédio rústico : consta de vinha, arvores de fruta de pevide e caroço pomar de espinho e parreiras, tudo murado em toda a roda **com dois poços, um com engenho de nora e outro sem ele , três tanques e agua nativa de uma Mina**


Nota ANTT /desembargo do Paço Estremadura...Maço 1467 n.º2/

[\[1\]](#) Ver fotografia DGEMN e Nelson Ramos. Aparentemente, onde o Nelson assinala a Mina seria a entrada para o túnel subterrâneo que conduziria à nascente

“Aspeto da MINA já parcialmente destruída antes da sua completa destruição”( descrição e fotografia Nelson Ramos” .

Casa e Estrutura da Propriedade a nascente nos finais Do século XIX/ anterior a 1921





Interpretação de estruturas e localização de antigas culturas com base na entrevista ao antigo rendeiro sobre Recorte de fotografia anos 70 ( Foto Miguel de Magalhães Ramalho)



Fotografia anos 70 ( Miguel de Magalhães Ramalho)



Fotografias 2008 Cristina Mendes/ Arquivo ADPAC

---

# O Aqueduto de cima

## Um Aqueduto e um acesso à casa



O arco de entrada e caminho de acesso





Vestígios do tanque que seria abastecido pelo Aqueduto de cima



## Vestígios de alegrete em parede adjacente à capela

(foto 2008-

Cristina Mendes/Arquivo ADPAC



# Parreiras junto aos socalcos e laranjeira

---

Fotos 2017 - Cristina Mendes / Arquivo ADPAC



# Leito da ribeira de Vale de Flores e nora no socalco desclassificado

Fotografia 2008 Cristina Mendes /Arquivo ADPAC

## Estrutura / socalcos



Fotografia anos 90 Nelson Ramos / Arquivo digital ADPAC



Escada



Fotografia anos 90 João Paulo Ferreira



Os dois poços de Vale de Flores ( nenhum deles tem  
A tradicional forma circular)

Fotografias 2008 Cristina Mendes/ Arquivo ADPAC





Ribeira de Vale de Flores no extremo da  
Quinta finais dos anos 80



Ribeira de Vale de Flores no extremo da Quinta 2013

Fotografia aérea de 2008 / após uma “limpeza dos terrenos “/ monumento )






Vista do Viaduto para Poente (foto Cristina Mendes 2013)



Vista do viaduto para nascente/  
Quinta de Baixo em primeiro Plano

Fotografia Cristina Mendes 2017





Ribeira de Vale de Flores ,  
na Quinta de Baixo

---



## Quinta de Baixo

foto 2017 Cristina Mendes/ Arquivo ADPAC

Vale de Flores



Vale de Flores e as cheias dos anos 80



Vale de Flores e o Tejo – por onde se vai para o Mundo - aqui tão perto ...

---